

安全召回詳情

編號	10000386
製造商	MINI
車輛類別	私家車
型號	R5x, R60
代理商 (查詢電話)	31882677
主題	更換輔助水泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	輔助水泵的塑膠外殼有機會出現裂縫，潮濕的空氣經裂縫進入水泵的電子系統內，產生短路而導致線插及塑膠外殼溶解。
修正行動	更換輔助水泵
製造日期	03/2011 – 04/2011
回收行動開始日期	16/04/2012
估計回收行動的完成日期	31/10/2012

1	T149698
2	TY78766
3	TY78767
4	TY78773
5	TY78778
6	TY78779
7	TZ04297
8	TZ04345
9	WM20590
10	WM20592
11	WM20597
12	WM20602
13	WM20604
14	WM20611
15	WM20616
16	WM20627
17	WM20628
18	WM20629
19	WM20631
20	WM23089