

安全召回詳情

編號	10000388
製造商	BMW
車輛類別	電單車
型號	S 1000 RR
代理商 (查詢電話)	31882677
主題	更換新的連桿螺栓
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	連桿螺栓有機會在引擎高轉速工作中鬆脫而導致引擎損壞。因損壞有機會導致漏油或引擎卡死的情況發生，所以受損的情況不排除會影響駕駛安全。
修正行動	更換新的連桿螺栓
製造日期	01/09/2011 – 05/04/2012
回收行動開始日期	20/04/2012
估計回收行動的完成日期	31/10/2012

1	Z029257
2	Z029304
3	Z030758
4	Z031084
5	Z031143
6	Z031144
7	Z031832