

安全召回詳情

編號	10000410
製造商	富豪
車輛類別	私家車
型號	XC90 2.5T / XC90 T5
代理商 (查詢電話)	29273399
主題	更換動力轉向齒輪閥內部油喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	可能會導致動力轉向機油洩漏並失去動力轉向輔助
修正行動	更換動力轉向齒輪閥內部油喉
製造日期	2010
回收行動開始日期	2013年1月2日
估計回收行動的完成日期	2013年6月30日

1	YV1CZ5957A1554248
2	YV1CZ5957A1554250
3	YV1CZ5957A1556547
4	YV1CZ5957A1556607
5	YV1CZ5957A1559746
6	YV1CZ5957A1561287
7	YV1CZ5957A1562826
8	YV1CZ5957A1563640
9	YV1CZ5957A1565735
10	YV1CZ5957A1566820