

安全召回詳情

編號	10000435
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Ractis
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換電子動力轉向系統控制電腦
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因電子轉向系統繼電器內的線圈有機會在生產過程中受潮，線圈內的水份可能會在繼電器的某些電路終端上凝成水珠，加上各個終端之間距離較短，水珠有機會把不同終端連接起來並導致短路。如出現上述情況，電子轉向系統會檢測到電壓出現異常，或會因此暫停電子轉向輔助功能，車內的電子轉向系統警示燈或會亮起，蜂鳴器亦有機會發出聲響，駕駛者會需較用力轉動軚環，此情況於汽車低速行駛時尤其明顯。
修正行動	更換電子動力轉向系統控制電腦
製造日期	2010年8月至2011年8月
回收行動開始日期	2013年7月3日
估計回收行動的完成日期	2018年12月

1	JTDKT9C3001000178
2	JTDKT9C3001000293
3	JTDKT9C3001000634
4	JTDKT9C3001000696
5	JTDKT9C3001000715
6	JTDKT9C3101000254
7	JTDKT9C3101000349
8	JTDKT9C3101000402
9	JTDKT9C3101000707
10	JTDKT9C3201000117
11	JTDKT9C3201000134
12	JTDKT9C3201000151
13	JTDKT9C3201000313
14	JTDKT9C3201000361
15	JTDKT9C3201000392
16	JTDKT9C3201000540
17	JTDKT9C3201000571
18	JTDKT9C3201000781
19	JTDKT9C3301000157
20	JTDKT9C3301000305
21	JTDKT9C3301000434
22	JTDKT9C3301000515
23	JTDKT9C3301000563

24	JTDKT9C3401000152
25	JTDKT9C3401000216
26	JTDKT9C3401000605
27	JTDKT9C3501000161
28	JTDKT9C3501000208
29	JTDKT9C3501000287
30	JTDKT9C3501000404
31	JTDKT9C3501000662
32	JTDKT9C3501000693
33	JTDKT9C3601000198
34	JTDKT9C3601000556
35	JTDKT9C3701000288
36	JTDKT9C3701000761
37	JTDKT9C3801000154
38	JTDKT9C3801000235
39	JTDKT9C3801000378
40	JTDKT9C3801000381
41	JTDKT9C3801000493
42	JTDKT9C3801000526
43	JTDKT9C3901000194
44	JTDKT9C3901000213
45	JTDKT9C3901000230
46	JTDKT9C3901000292

47	JTDKT9C3901000390
48	JTDKT9C3901000583
49	JTDKT9C3901000678
50	JTDKT9C3X01000219
51	JTDKT9C3X01000348
52	JTDKT9C3X01000611
53	JTDKT9C3X01000642