

安全召回詳情

編號	10000467
製造商	BMW
車輛類別	電單車
型號	C 600 Sport, C 650 GT, F 700 GS, F 800 GS, F 800 GT, R 1200 R, R 1200 GS
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	側面支撐開關
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	在品質監察的框架中，BMW Motorrad 確定了側面支撐的開關並沒有正確地密封。在極少數情況下，水可能滲透入開關中使開關產生故障。這種故障可能導致發動機在電單車行駛中停止運作。
修正行動	更換側面支撐開關
製造日期	11/2012 – 10/2013
回收行動開始日期	27/02/2014
估計回收行動的完成日期	31/08/2014

1	Z005141
2	Z005313
3	Z005491
4	Z008371
5	Z008465
6	Z008476
7	Z008480
8	Z008481
9	Z008531
10	Z008532
11	Z008603
12	Z048770
13	Z128651
14	Z128657
15	Z128691
16	Z128699
17	Z300406
18	Z301296
19	Z301592
20	Z301683
21	Z301932
22	Z301933

23	Z301999
24	Z302000
25	ZY83835
26	ZY84001
27	ZY84980
28	ZZ50249
29	ZZ50250
30	ZZ50617
31	ZZ50781
32	ZZ50782
33	ZZ50876
34	ZZ50881
35	ZZ50882
36	ZZ50906
37	ZZ51382
38	ZZ51428
39	ZZ51429
40	ZZ51492
41	ZZ51534
42	ZZ51535
43	ZZ52080
44	ZZ52081

45	ZZ52373
46	ZZ52374
47	ZZ52389
48	ZZ52390
49	ZZ69501
50	ZZ70043
51	ZZ70268
52	ZZ70269
53	ZZ70270
54	ZZ70271
55	ZZ70401
56	ZZ70576
57	ZZ70609
58	ZZ71121
59	ZZ71171
60	ZZ71176
61	ZZ71177
62	ZZ71651
63	ZZ71652
64	ZZ71685
65	ZZ71686
66	ZZ71820
67	ZZ71967
68	ZZ72259
69	ZZ72293
70	ZZ72294
71	ZZ80164
72	ZZ83491