

### 安全召回詳情

編號	10000468
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	X5, 3 系 and 4 系 (F15 and F3x)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	檢查後橋差速器，如有需要時更換
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	在 BMW 的持續品質分析中，發現了在後橋差速器的錐齒輪可能沒有被硬化。非硬化的差速器錐齒輪可能會被磨損而導致後橋差速器發出一些噪音。如果有缺陷的後橋差速器不及時被更換，車輛有機會因此而發生故障。
修正行動	檢查後橋差速器。如有需要，車輛的後橋差速器會被更換。
製造日期	07/2013-01/2014
回收行動開始日期	19/02/2014
估計回收行動的完成日期	30/09/2014

1	0C49452
2	0C49453
3	0C49454
4	0C49455
5	0C49456
6	0C49458
7	0C49459
8	0C49472
9	0C49473
10	0C49474
11	0C49476
12	0C49480
13	0C49482
14	0C49483
15	0C49485
16	0C49489
17	0C49501
18	0C49504
19	0C49506
20	0C49508
21	0C49510
22	0C49515

23	0C49518
24	0C49519
25	0C49520
26	0C49521
27	0C49522
28	0C49523
29	0C49691
30	0C49693
31	0C49694
32	0C49697
33	0C49700
34	0C49701
35	0C49702
36	0C49703
37	F710165
38	F728621
39	F728622
40	F728623
41	F999556
42	J783201
43	J783205
44	J783208

45	<b>J783209</b>
46	<b>J783210</b>
47	<b>J783211</b>
48	<b>J783212</b>
49	<b>NR06614</b>
50	<b>NR06615</b>
51	<b>NR06616</b>
52	<b>NR06617</b>
53	<b>NR06618</b>
54	<b>NR06620</b>
55	<b>NR06627</b>
56	<b>NR06628</b>
57	<b>NR06629</b>
58	<b>NR06631</b>
59	<b>NR06664</b>
60	<b>NR06665</b>
61	<b>NR06666</b>
62	<b>NR06667</b>
63	<b>NR06673</b>
64	<b>NR06674</b>
65	<b>NR06691</b>
66	<b>NR06693</b>
67	<b>NR06696</b>
68	<b>NR06708</b>
69	<b>NR06710</b>
70	<b>NR06711</b>
71	<b>NR06712</b>
72	<b>NR06717</b>
73	<b>NR06846</b>
74	<b>NS62209</b>
75	<b>NS62210</b>