

安全召回詳情

編號	10000496
製造商	Infiniti
車輛類別	私家車
型號	Q50S (V37)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 22168228)
主題	驅動馬達逆變器重新編程
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在駕駛時，混能系統的驅動馬達逆變器(Traction Motor Inverter)有可能會錯誤地診斷出逆變器(Inverter)與自動波箱電腦(TCM)之間的通信存有故障。 結果會導致逆變器系統運作受到限制及亮起警告燈，如果車輛在EV模式下行駛有機會引致車輛死火。
修正行動	驅動馬達逆變器重新編程
製造日期	Q50S (V37): 2014年2月24日- 2014年6月3日
回收行動開始日期	2014 年 9 月 30 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 9 月 30 日

Q50S (V37)

1.	JN1BAAV37Z0470004	6.	JN1BAAV37Z0470009
2.	JN1BAAV37Z0470005	7.	JN1BAAV37Z0470010
3.	JN1BAAV37Z0470006	8.	JN1BAAV37Z0470011
4.	JN1BAAV37Z0470007	9.	JN1BAAV37Z0470013
5.	JN1BAAV37Z0470008	10.	JN1BAAV37Z0470014