

## 安全召回詳情

編號	10000538
製造商	雷諾
車輛類別	私家車
型號	Clio R.S. 200
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	燃油壓力感應器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為不足夠的扭力在燃油壓力感應器與燃油喉管之間，可能發生燃油洩漏及產生氣味
修正行動	重新上緊燃油壓力感應器的扭力
製造日期	2013
回收行動開始日期	2015年8月3日
估計回收行動的完成日期	2016年3月31日

1	VF15R4M0E49275897
2	VF15R4M0E49383431
3	VF15R4M0E49383483
4	VF15R4M0E49383485
5	VF15R4M0E49383486
6	VF15R4M0E49383490
7	VF15R4M0E49383491
8	VF15R4M0E49383493
9	VF15R4M0E49383496
10	VF15R4M0E49383499
11	VF15R4M0E49383500
12	VF15R4M0E49383510
13	VF15R4M0E49383522
14	VF15R4M0E49383524
15	VF15R4M0E49383525
16	VF15R4M0E49603570
17	VF15R4M0E49603571
18	VF15R4M0E49603572