

安全召回詳情

編號	10000543
製造商	Suzuki Motor Corporation
車輛類別	電單車
型號	GSXR750/Z(L1-L4), GSXR1000/Z(K9-L4)
代理商 (查詢電話)	祥泰行集團 (摩托車) 有限公司
主題	轉動鏈調整器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在一些情況，左轉動鏈調整器可能在調節螺栓頭的接觸點上變形，促使前傾。由於轉動鏈鬆弛，轉動鏈將發出異常聲響。在最壞的情況下，驅動鏈從鏈輪脫落，導致引擎動力不能有效地傳至後輪胎。此外，漏油也可能會發生。
修正行動	更換轉動鏈調整器
製造日期	2009-2014
回收行動開始日期	2014年11月
估計回收行動的完成日期	2017

1	JS1C4111100100993
2	JS1C4111100100994
3	JS1C4111100101360
4	JS1C4111100103193
5	JS1C4111100103256
6	JS1C4111100103254
7	JS1C4111100103609
8	JS1C4111100103734
9	JS1C4111100104078
10	JS1C4111100104081
11	JS1C4111100104456
12	JS1CY111100101343
13	JS1CY111100101344
14	JS1CY111100101349
15	JS1CY111100101350
16	JS1CY111100101352
17	JS1CY111100101355
18	JS1CY111100101358
19	JS1CY111100101359
20	JS1CY111100101353
21	JS1CY111100101340
22	JS1CY111100101351

23	JS1CY111100101346
24	JS1CY111100101341
25	JS1CY111100101354
26	JS1CY111100101357
27	JS1CY111100101345
28	JS1CY111100101357
29	JS1CY111100101345
30	JS1CY111100101347
31	JS1CY111100101348
32	JS1CY111100106634
33	JS1CY111100106852
34	JS1CY111100107428
35	JS1CY111100107448
36	JS1CY111100107713
37	JS1CY111100107711
38	JS1CY111100109457
39	JS1CY111100109462
40	JS1CY111100109714
41	JS1CY111100109766
42	JS1CY111100110566
43	JS1CY111100110568
44	JS1CY111100110664

45	JS1CY111100110666
46	JS1CY111100111208
47	JS1CY111100111212
48	JS1CY111100111309
49	JS1CY111100111310
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	

85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	