

安全召回詳情

編號	10000564
製造商	BMW
車輛類別	電單車
型號	C 600 Sport, C 650 GT
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	前部制動軟喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	BMW Motorrad 確定了前部制動軟喉上磨損保護的位置如果不正確，前部制動軟喉的柔韌性會減低。這種情況有機會令前部制動軟喉磨損，導致制動液流出。車輛前部的制動力會視乎制動液滲漏的多少而減少。
修正行動	更換前部制動軟喉
製造日期	02/2011 – 07/2015
回收行動開始日期	11/12/2015
估計回收行動的完成日期	30/06/2016

1	ZD90274
2	ZZ47574
3	ZZ47668
4	ZZ47669
5	ZZ48121
6	ZZ48122
7	ZZ48126
8	ZZ48158
9	ZZ48420
10	ZZ48431
11	ZZ48432
12	ZZ48906
13	ZZ49197
14	ZZ49231
15	ZZ49264
16	ZZ49311
17	ZZ50249
18	ZZ50250
19	ZZ50617
20	ZZ50781
21	ZZ50782
22	ZZ50876

23	ZZ50881
24	ZZ50882
25	ZZ50906
26	ZZ51382
27	ZZ51428
28	ZZ51429
29	ZZ51492
30	ZZ51534
31	ZZ51535
32	ZZ52080
33	ZZ52081
34	ZZ52389
35	ZZ52390
36	ZZ52464
37	ZZ52466
38	ZZ55873
39	ZZ65833
40	ZZ66952
41	ZZ66957
42	ZZ66959
43	ZZ66960
44	ZZ66961

45	ZZ66962
46	ZZ66963
47	ZZ66964
48	ZZ66965
49	ZZ66966
50	ZZ66967
51	ZZ66968
52	ZZ66969
53	ZZ66975
54	ZZ66976
55	ZZ66978
56	ZZ67104
57	ZZ67105
58	ZZ67117
59	ZZ67161
60	ZZ67167
61	ZZ67168
62	ZZ67169
63	ZZ67170
64	ZZ67390
65	ZZ67394
66	ZZ67395
67	ZZ67396
68	ZZ67632
69	ZZ67634
70	ZZ67635
71	ZZ69501
72	ZZ70043
73	ZZ70268
74	ZZ70269
75	ZZ70270
76	ZZ70271
77	ZZ70401
78	ZZ70576
79	ZZ70609
80	ZZ71121
81	ZZ71171
82	ZZ71176
83	ZZ71177
84	ZZ71651
85	ZZ71652

86	ZZ71685
87	ZZ71686
88	ZZ71820
89	ZZ71967
90	ZZ72259
91	ZZ72293
92	ZZ72294
93	ZZ72424
94	ZZ72429
95	ZZ72430
96	ZZ72762
97	ZZ72766