

安全召回詳情

編號	10000570
製造商	Suzuki Motor Corporation
車輛類別	電單車
型號	AN650ZL3-4, SFV650L3, DL650AL2-4, GSX650L2_GSF650L2, GSF1250_GSX1250L2-4
代理商 (查詢電話)	祥泰行集團 (摩托車) 有限公司 (2523 2537)
主題	挺桿更換
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在一些情況下，假若挺桿是凸型的，挺桿和凸輪之間的藏垢有可能令挺桿表面硬化及脫離。因此，亦有可能導致挺桿及凸輪退化，增加空間，產生異常聲響。在最壞的情況下，可能導致引擎不能正常操作。
修正行動	更換挺桿
製造日期	2012-2014
回收行動開始日期	January 22, 2016
估計回收行動的完成日期	2017 年底

1	JS1BU112100100570
2	JS1BU112100101777
3	JS1BU112100101827
4	JS1BU112100102314
5	JS1BU112100102318
6	JS1BU112100102409
7	JS1BU112100102410
8	JS1BU112100103314
9	JS1BU112100103325
10	JS1BU112100103328
11	JS1BU112100103768
12	JS1BU112100103769
13	JS1BU112100103785
14	JS1BU112100103794
15	JS1BU112100103798
16	JS1BU112100103855
17	JS1BU112100103856
18	JS1BU112100103857
19	JS1BU112100103859
20	JS1BU112100103870
21	JS1BU112100103983
22	JS1BU112100104020

23	JS1BU112100104086
24	JS1BU112100104120
25	JS1BU112100104135
26	JS1BU112100104958
27	JS1BU112100104962
28	JS1BU112100104987
29	JS1BU112100104995
30	JS1BU112100105044
31	JS1BU112100105047
32	JS1BU112100105225
33	JS1BU112100105232
34	JS1CX111100112062
35	JS1CX111100112316
36	JS1CX111100112412
37	JS1C7111100109342
38	JS1C7111100109572
39	JS1C7111100109610
40	JS1C7111100109633
41	JS1C7111100109643
42	JS1C7111100114683
43	JS1C7111100114715
44	JS1C7111100114716

45	JS1CJ135100107181
46	JS1CJ135100107213
47	JS1CZ123100101749
48	JS1CZ123100102003
49	JS1CH113100117210
50	JS1CH135100108583
51	JS1CH135100108587
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	

85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	