

## 安全召回詳情

編號	10000662
製造商	保時捷
車輛類別	私家車
型號	911 (991), 718 (982)
代理商 (查詢電話)	2179 7911
主題	燃油收集管的固定螺絲
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛上燃油收集管的固定螺絲可能因應力腐蝕裂痕而斷裂。</p> <p>如果發生此情況，於引擎運轉時在燃油噴射系統產生的高燃油壓力會將相關的燃油收集管推出燃油噴油嘴。</p> <p>這會造成引擎室內燃油洩漏。</p>
修正行動	更換兩組燃油收集管的固定螺絲。
製造日期	2017
回收行動開始日期	2017年3月7日
估計回收行動的完成日期	2019年3月7日

1.	WP0ZZ98ZHS210110
2.	WP0ZZ98ZHS210140
3.	WP0ZZ98ZHS210633
4.	WP0ZZ98ZHS210847
5.	WP0ZZ98ZHS230124
6.	WP0ZZ98ZHS230217
7.	WP0ZZ98ZHS230689
8.	WP0ZZ98ZHS230710
9.	WP0ZZ98ZHS230739
10.	WP0ZZ98ZHS230740
11.	WP0ZZ98ZHS230741
12.	WP0ZZ98ZHS230748
13.	WP0ZZ98ZHS230749
14.	WP0ZZ98ZHS230751
15.	WP0ZZ98ZHS230752
16.	WP0ZZ98ZHS230801
17.	WP0ZZ99ZHS100312
18.	WP0ZZ99ZHS100482
19.	WP0ZZ99ZHS100582
20.	WP0ZZ99ZHS100602
21.	WP0ZZ99ZHS100781
22.	WP0ZZ99ZHS100812

23.	WP0ZZ99ZHS110632
24.	WP0ZZ99ZHS110637
25.	WP0ZZ99ZHS110929
26.	WP0ZZ99ZHS110934
27.	WP0ZZ99ZHS110955
28.	WP0ZZ99ZHS110958
29.	WP0ZZ99ZHS110962
30.	WP0ZZ99ZHS110990
31.	WP0ZZ99ZHS111156
32.	WP0ZZ99ZHS111182
33.	WP0ZZ99ZHS111185
34.	WP0ZZ99ZHS111737
35.	WP0ZZ99ZHS111831
36.	WP0ZZ99ZHS111832
37.	WP0ZZ99ZHS111840
38.	WP0ZZ99ZHS111849
39.	WP0ZZ99ZHS111985
40.	WP0ZZ99ZHS112458
41.	WP0ZZ99ZHS112537
42.	WP0ZZ99ZHS112540
43.	WP0ZZ99ZHS112552
44.	WP0ZZ99ZHS112611

45.	WP0ZZZ99ZHS112628
46.	WP0ZZZ99ZHS112985
47.	WP0ZZZ99ZHS112986
48.	WP0ZZZ99ZHS112991
49.	WP0ZZZ99ZHS113014
50.	WP0ZZZ99ZHS113149
51.	WP0ZZZ99ZHS113154
52.	WP0ZZZ99ZHS130108
53.	WP0ZZZ99ZHS133164
54.	WP0ZZZ99ZHS138196
55.	WP0ZZZ99ZHS138466
56.	WP0ZZZ99ZHS143809
57.	WP0ZZZ99ZHS144073
58.	WP0ZZZ99ZHS144348
59.	WP0ZZZ99ZHS144752
60.	WP0ZZZ99ZHS144937
61.	WP0ZZZ98ZHS210625
62.	WP0ZZZ98ZHS210848
63.	WP0ZZZ98ZHS210900
64.	WP0ZZZ99ZHS100669
65.	WP0ZZZ99ZHS100673
66.	WP0ZZZ99ZHS101013
67.	WP0ZZZ99ZHS111047
68.	WP0ZZZ99ZHS112442
69.	WP0ZZZ99ZHS143430
70.	WP0ZZZ99ZHS144472
71.	WP0ZZZ98ZHS210882
72.	WP0ZZZ99ZHS112376
73.	WP0ZZZ99ZHS112650