

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10000671 |
| 製造商 | Mazda Motor Corporation |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | Mazda6 (GLK1) |
| 代理商 (查詢電話) | 宏益汽車(香港)有限公司 3768 4848 |
| 主題 | Mazda6 SKYACTIV-D 2.2 – 燃油噴油嘴墊圈密封不足導致引擎燃燒中的氣體泄漏 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 由於燃油噴油嘴鎖附磅數不足，有可能令到噴油嘴壓力降低。由於氣缸內燃燒的氣體有可能通過噴油嘴的墊圈滲漏並與機油混合，令機油碳化，導致機油過濾器堵塞，令引擎停止運作。 |
| 修正行動 | 重新收緊燃油噴油嘴鎖的磅數 |
| 製造日期 | Sep 2013 |
| 回收行動開始日期 | 10 Apr 2017 |
| 估計回收行動的完成日期 | 9 Apr 2018 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | JM6GJ1021E0121436 |
| 2 | JM6GJ1021E0121425 |
| 3 | JM6GJ1021E0121426 |
| 4 | JM6GJ1021E0121432 |
| 5 | JM6GJ1021E0121421 |