

## 安全召回詳情

編號	<b>10000676</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	A-Class, C-Class, E-Class & GLC-Class / 117, 204, 205, 212, 213 & 253
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚葵涌維修中心: 2427 3355 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	為多個系統的控制單元進行 SCN 編碼 (5498949)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	在受影響車輛上一個或多個控制單元可能被錯誤地編碼。  編碼錯誤可能會觸發受影響車輛的各種故障。因此，視乎控制單元不能排除會影響車輛的安全和/或廢氣排放。例如，在發生事故的情況下，一些車輛可能觸發不正確的氣囊、安全氣囊控制單元可能無法識別安全帶扣的狀況、引擎控制單元可能使用錯誤的最大速度或各種輔助系統可能無法正常工作。這可能增加車輛乘客受傷的風險。
修正行動	為受影響車輛上的控制單元重新編碼作為預防措施。
製造日期	2013 年 9 月 20 日至 2016 年 10 月 22 日
回收行動開始日期	2017 年 4 月 6 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月 31 日

1	WDC2533462F164961
2	WDC2533462F178212

3	WDC2533462F179100
4	WDC2533462F181146

5	WDC2533462F183431
6	WDC2539462F162453
7	WDC2539462F177157
8	WDC2539462F177279
9	WDC2539462F177552
10	WDC2539462F178170
11	WDC2539462F178738
12	WDC2539462F179286
13	WDC2539462F182996
14	WDD1173432N374847
15	WDD2040482A952505
16	WDD2050862F214438
17	WDD2053422F438820
18	WDD2053452F450391
19	WDD2054422F465066
20	WDD2120342A902764
21	WDD2130422A139797
22	WDD2130422A141834
23	WDD2130422A142777
24	WDD2130422A145261
25	WDD2130422A147804
26	WDD2130482A145280