

## 安全召回詳情

編號	<b>10000758</b>
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	GS F/RC F
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換電油泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回之原因是與電油泵內之脈動緩衝器有關，電油泵在某些運作環境下而產生的共振有可能損壞脈動緩衝器，引致相關部件發出異響或顫動，甚至會令油泵表面出現裂痕，汽油有機會從油泵漏出。
修正行動	更換電油泵
製造日期	GS F: 2016 年 1 月至 2016 年 5 月 RC F: 2014 年 10 月至 2015 年 8 月
回收行動開始日期	2018 年 2 月
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTHBP1BL20A000866
2	JTHBP1BL50A001882
3	JTHBP1BLX0A001909
4	JTHHP5BC005001735
5	JTHHP5BC005002058
6	JTHHP5BC205004409
7	JTHHP5BC305002510
8	JTHHP5BC405002791
9	JTHHP5BC605000315
10	JTHHP5BC605001805
11	JTHHP5BC605002078
12	JTHHP5BCX05000334