

安全召回詳情

編號	10000776
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	M5 (F90)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	控制元件編程 (電油泵)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	在某些駕駛情況下，由於電油泵未能輸送燃油，導致燃油壓力下降，車輛行駛時引擎可能會停止運作。
修正行動	對控制元件進行編程
製造日期	21.08.2017 - 18.04.2018
回收行動開始日期	22/05/2018
估計回收行動的完成日期	30/11/2018

1	GA02718
2	GA02719
3	GA02734
4	GA02741
5	GA02748
6	GA02758
7	GA02759
8	GA02761
9	GA02762
10	GA02765
11	GA02816
12	GA02937
13	GA02939
14	GA02956
15	GA02965
16	GA02973
17	GA02974
18	GA03002
19	GA03003
20	GA03009
21	GA03010
22	GA03011
23	GA03017

24	GA03057
25	GA03058
26	GA03097
27	GA03098
28	GA03104
29	GA03105
30	GA03140