

安全召回詳情

編號	10000786
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	M5 (F90)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	修正電油泵上的燃油管路
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	在個別情況下，燃油管路和燃油油位傳感器之間的距離過短，導致車輛顯示的可行駛距離不正確，車輛行駛時引擎可能因此停止運作。
修正行動	修正電油泵上燃油管路的位置
製造日期	16.01.2018 - 25.06.2018
回收行動開始日期	12/07/2018
估計回收行動的完成日期	31/01/2019

1	GA02718
2	GA02719
3	GA02734
4	GA02741
5	GA02748
6	GA02758
7	GA02759
8	GA02762
9	GA02765
10	GA02816
11	GA02937
12	GA02939
13	GA02956
14	GA02965
15	GA02973
16	GA02974
17	GA03002
18	GA03003
19	GA03009
20	GA03010
21	GA03011
22	GA03017
23	GA03057

24	GA03058
25	GA03097
26	GA03098
27	GA03104
28	GA03105
29	GA03140
30	GA03151
31	GA03168
32	GA03169
33	GA03170
34	GA03193
35	GA03260
36	GA03277
37	GA03279
38	GA03286
39	GA03287
40	GA03288
41	GA03290
42	GA03291
43	GA03314
44	GA03343
45	GA03358
46	GA03360

47	GA03362
48	GA03392
49	GA03394
50	GA03396
51	GA03398
52	GA03400
53	GA03408
54	GA03423
55	GA03440
56	GA03465
57	GA03466
58	GA03479
59	GA03482
60	GA03483
61	GA03500
62	GA03503
63	GA03504