

## 安全召回詳情

編號	<b>10000806</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLE-Class 及 GLS-Class / 166 及 292
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚鯉魚涌維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	後軸液壓制動系統放氣 (4292034)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：  1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。  (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛上的後軸制動卡鉗的活塞可能製作過程有差誤。  結果，可能削弱後軸的制動力。這將反影在增加了的制動踏板行程。此外，當駕駛操縱期間後軸如有必要作出 ESP 制動，以車輛的穩定性而言它可能無法充分發揮作用。在這種情況下，車輛的可控性可能未能按預期支援。這可能會增加發生事故的風險。
修正行動	為受影響車輛進行後軸液壓制動系統放氣。
製造日期	2018 年 5 月 17 日至 2018 年 6 月 18 日
回收行動開始日期	2018 年 8 月 20 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月 31 日

1	WDC1660562B140029
2	WDC1660622B136449
3	WDC1660622B137274
4	WDC1660622B137360
5	WDC1660622B137537
6	WDC1660622B137634
7	WDC1660622B141586

8	WDC1660622B141702
9	WDC1660622B141823
10	WDC1660622B142271
11	WDC1660622B142434
12	WDC1660622B142455
13	WDC1660622B142735
14	WDC1660622B147225

15	WDC1660622B147950
16	WDC1660622B148685
17	WDC1660622B149167
18	WDC1660622B149510
19	WDC1660622B150319
20	WDC1660641B155066
21	WDC1660642B148982
22	WDC1660642B149530
23	WDC1660642B149731
24	WDC1668562B135093
25	WDC1668562B140566
26	WDC1668562B140982
27	WDC1668562B142828
28	WDC1668562B145739
29	WDC1668562B147191
30	WDC1668562B147321
31	WDC1668562B147867
32	WDC1668562B152540
33	WDC1668752B135304
34	WDC2923562A116829
35	WDC2923562A116851
36	WDC2923562A116879
37	WDC2923562A116882
38	WDC2923562A116936
39	WDC2923562A117170
40	WDC2923562A117175
41	WDC2923562A117219
42	WDC2923562A117787
43	WDC2923562A117829
44	WDC2923562A117834
45	WDC2923562A117868
46	WDC2923562A117875
47	WDC2923562A118021
48	WDC2923562A118271
49	WDC2923562A118359
50	WDC2923562A118396
51	WDC2923562A118398
52	WDC2923562A118789
53	WDC2923562A118899
54	WDC2923562A119005

55	WDC2923562A119066
56	WDC2923642A118539
57	WDC2923642A119140
58	WDC2923642A119275