

安全召回詳情

編號	10000813
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLC / 253
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚鯽魚涌維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	翻修右側和左側 C 柱上的裝飾 (6891236)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛的後座兩側坐椅安全帶扣可以被拉入 C 柱裝飾件和後側面板之間間隙中，並且在沒有輔助的情況下不能再次取出。 在這種情況下，受影響的座椅上沒有安全帶供使用。
修正行動	為受影響車輛翻修左及右 C 柱上的飾板作為預防措施。
製造日期	2016 年 6 月 23 日至 2017 年 9 月 29 日
回收行動開始日期	2018 年 10 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月 31 日

1	WDC2539462F443618	10	WDC2539462F445244
2	WDC2539462F443713	11	WDC2539462F445554
3	WDC2539462F443933	12	WDC2539462F445706
4	WDC2539462F444046	13	WDC2539462F445708
5	WDC2539462F444492	14	WDC2539462F445859
6	WDC2539462F444572	15	WDC2539462F445869
7	WDC2539462F444992	16	WDC2539462F445932
8	WDC2539462F445006	17	WDC2539462F446041
9	WDC2539462F445057	18	WDC2539462F446190

19	WDC2539462F446540
20	WDC2539462F446596
21	WDC2539462F446779
22	WDC2539462F446872
23	WDC2539462F447142
24	WDC2539462F447236
25	WDC2539462F447732
26	WDC2539462F448025
27	WDC2539462F448057
28	WDC2539462F448192
29	WDC2539462F448312
30	WDC2539462F448671
31	WDC2539462F449049
32	WDC2539462F449185
33	WDC2539462F449383
34	WDC2539462F449699
35	WDC2539462F449750
36	WDC2539462F449810
37	WDC2539462F450000
38	WDC2539462F450384
39	WDC2539462F450525
40	WDC2539462F450831
41	WDC2539462F451256
42	WDC2539462F451425
43	WDC2539462F451568
44	WDC2539462F452000
45	WDC2539462F452012
46	WDC2539462F452093
47	WDC2539462F452132
48	WDC2539462F452220
49	WDC2539462F452559
50	WDC2539462F453370
51	WDC2539462F453796
52	WDC2539492F446264
53	WDC2539492F449633
54	WDC2539492F450688
55	WDC2539492F451908
56	WDC2539492F452127
57	WDC2539642F445228
58	WDC2539642F447290

59	WDC2539642F448402
60	WDC2539642F452911