

## 安全召回詳情

編號	<b>10000877</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	E-Class / 213
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	尾冚後擾流板的螺紋連接 (7792001)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p> <p>受影響車輛的尾門上的後擾流板可能未根據規格擰緊。</p> <p>在較高的速度下，後擾流板可能會與車輛完全分離。這可能會導致其他道路使用者受傷的風險。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	檢查受影響車輛的後擾流板的螺紋連接，以作為預防措施，並在必要時進行校正。
修正行動	
製造日期	2016年10月28日至2018年11月12日
回收行動開始日期	2019年10月2日
估計回收行動的完成日期	2019年12月31日

1	WDD2132422A135401	9	WDD2132422A279047
2	WDD2132422A135923	10	WDD2132422A296921
3	WDD2132422A153783	11	WDD2132422A297381
4	WDD2132422A219626	12	WDD2132422A303617
5	WDD2132422A220734	13	WDD2132422A304664
6	WDD2132422A225477	14	WDD2132422A308221
7	WDD2132422A269739	15	WDD2132422A315582
8	WDD2132422A276080	16	WDD2132422A319756

17	WDD2132422A321165
18	WDD2132422A322981
19	WDD2132422A325484
20	WDD2132422A329717
21	WDD2132422A331092
22	WDD2132422A342071
23	WDD2132422A416066
24	WDD2132422A417430
25	WDD2132422A481921
26	WDD2132422A496909
27	WDD2132422A542253
28	WDD2132422A568528
29	WDD2132452A318122
30	WDD2132452A321584
31	WDD2132452A323581
32	WDD2132452A429494
33	WDD2132452A436844
34	WDD2132642A285762
35	WDD2132642A341372
36	WDD2132642A420710
37	WDD2132642A458816
38	WDD2132642A486851
39	WDD2132892A354107