

安全召回詳情

編號	10000884
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	CT200h
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換尾門油壓臂
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	尾門油壓臂電鍍問題而有機會產生細微裂紋，導致尾門油壓臂無法固定，或增加意外風險。
修正行動	檢查，如有需要，更換尾門油壓臂
製造日期	2019 年 2 月
回收行動開始日期	2019 年 10 月
估計回收行動的完成日期	2020 年 12 月

1	JTHKD5BH802347172
2	JTHKD5BH402347704
3	JTHKD5BH802347222