

安全召回詳情

| | |
|--------------|--|
| 編號 | 10000890 |
| 製造商 | 凌志 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | ES300h/UX250h |
| 代理商 (查詢電話) | 皇冠汽車有限公司(2880 4922) |
| 主題 | 制動助力泵裝置 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 制動助力泵裝置生產缺憾，制動助力泵有機會停止運作，並出現警告燈、警告聲響及警告信息。此情況下剎車輔助系統會失效，而增加剎車距離，繼續行駛會增加意外風險。 |
| 修正行動 | 檢查，如有需要，更換制動助力泵裝置 |
| 製造日期 | 2019年5月 |
| 回收行動開始日期 | 2019年11月 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2020年12月 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | JTHB21B1002052536 |
| 2 | JTHB21B1902052311 |
| 3 | JTHY65BH802020629 |
| 4 | JTHY65BH802020808 |