

## 安全召回詳情

編號	<b>10000909</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	C-Class & E-Class / 205, 213 & 238
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	檢查電動助力軟箱，必要時更換 (4693004)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>在極少數情況下，可能在軟箱中安裝了製作可能有偏差的鎖緊螺母。如果受影響車輛上安裝了受影響的軟箱，則鎖緊螺母可能會斷裂，並且軟箱可能會在很大的橫向力作用下鎖住 --- 這很可能發生在低速行駛時，例如，在操縱或泊車時與路邊接觸。</p> <p>這將增加發生事故的風險。</p>
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛的電動助力軟箱，並在必要時進行更換。
製造日期	2014年11月26日至2017年7月14日
回收行動開始日期	2019年12月3日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	WDD2050422R037266
2	WDD2050422R051248
3	WDD2050422R079609
4	WDD2050422R088260

5	WDD2050452R066427
6	WDD2050452R069715
7	WDD2130422A050703
8	WDD2130422A059692

9	WDD2130422A129863
10	WDD2130422A131952
11	WDD2130422A155725
12	WDD2383482F020495