

## Recall Detail

編號	<b>10000954</b>
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	CR-V RW2
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換電油泵組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的低壓電油泵中的內部組件有問題，電油泵葉片有機會出現變形，變形後有機會令到電油泵不能正常運作，最壞情況下有可能導致較難著車或行駛時死火。
修正行動	更換電油泵組件
製造日期	2018
回收行動開始日期	13 JUL 2020
估計回收行動的完成日期	13 JUL 2027

MRHRW2840JP030282  
MRHRW2840JP030283  
MRHRW2840JP030284  
MRHRW2840JP030285  
MRHRW2840JP030286  
MRHRW2840JP030287  
MRHRW2840JP030288  
MRHRW2840JP030289  
MRHRW2840JP030290  
MRHRW2840JP030291  
MRHRW2840JP030292  
MRHRW2840JP030293  
MRHRW2840JP030295  
MRHRW2840JP030296  
MRHRW2840JP030297  
MRHRW2840JP030298  
MRHRW2840JP030299  
MRHRW2840JP030300  
MRHRW2840JP030301  
MRHRW2840JP030302  
MRHRW2840JP030303  
MRHRW2840JP030304  
MRHRW2840JP030305  
MRHRW2840JP030306

MRHRW2840JP030307  
MRHRW2840JP030308  
MRHRW2840JP030309  
MRHRW2840JP030310  
MRHRW2840JP030312  
MRHRW2840JP030313  
MRHRW2840JP030314  
MRHRW2840JP030315  
MRHRW2840JP030316  
MRHRW2840JP030317  
MRHRW2840JP030318  
MRHRW2840JP030319  
MRHRW2840JP030320  
MRHRW2840JP030321  
MRHRW2840JP030322  
MRHRW2840JP030323  
MRHRW2840JP030324  
MRHRW2840JP030325  
MRHRW2840JP030327  
MRHRW2840JP030328  
MRHRW2840JP030329  
MRHRW2840JP030330  
MRHRW2840JP030331  
MRHRW2840JP030332

MRHRW2840JP030333  
MRHRW2840JP030334  
MRHRW2840JP030335  
MRHRW2840JP030336  
MRHRW2840JP030337  
MRHRW2840JP030338  
MRHRW2840JP030339  
MRHRW2840JP030340  
MRHRW2840JP030341  
MRHRW2840JP030342  
MRHRW2840JP030343  
MRHRW2840JP030344  
MRHRW2840JP030345  
MRHRW2840JP030346  
MRHRW2840JP030347  
MRHRW2840JP030348  
MRHRW2840JP030349  
MRHRW2840JP030350  
MRHRW2840JP030351  
MRHRW2840JP030352  
MRHRW2840JP030353  
MRHRW2840JP030354  
MRHRW2840JP030355  
MRHRW2840JP030356