

安全召回詳情

編號	10000980
製造商	日產
車輛類別	私家車及輕型貨車
型號	E-NV200 (ME0)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 2216 8228)
主題	更換執行器金屬板
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>事源於原廠執行器金屬板(Actuator Plate)之供應商焊接工序未盡完善，令執行器金屬板的焊接口受力系數未能充分達標。在最壞情況下，即使當車輛轉換泊車檔(P波)停車，減速箱停車齒輪亦有機會因此而未能完全鎖緊。</p> <p>在少數的案例中，車輛停定並轉換泊車檔後(P波)，如果沒有拉手掣(hand brake)鎖車而鬆開腳掣(foot brake)，車輛有機會不經意地移動。</p>
修正行動	更換執行器金屬板。
製造日期	2019 年
回收行動開始日期	2020 年 11 月 11 日
估計回收行動的完成日期	2030 年 11 月 11 日

E-NV200 (ME0)

1	VSKTAAME0Z0613445	2	VSKTAAME0Z0613463	3	VSKTAAME0Z0613482
4	VSKTAAME0Z0613485	5	VSKTAAME0Z0613515	6	VSKTAAME0Z0614031
7	VSKTAAME0Z0614037				