

Recall Detail

編號	10001001
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	CR-V RW2
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換電油泵組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的低壓電油泵中的內部組件有瑕疵，電油泵葉片有機會出現變形，變形後有機會令到電油泵不能正常運作，最壞情況下有可能導致較難著車或行駛時死火。
修正行動	更換電油泵組件
製造日期	2019
回收行動開始日期	26 APR 2021
估計回收行動的完成日期	26 APR 2028

MRHRW2840KP030003	MRHRW2840KP030028
MRHRW2840KP030004	MRHRW2840KP030029
MRHRW2840KP030005	MRHRW2840KP030030
MRHRW2840KP030006	MRHRW2840KP030031
MRHRW2840KP030007	MRHRW2840KP030032
MRHRW2840KP030008	MRHRW2840KP030033
MRHRW2840KP030009	MRHRW2840KP030034
MRHRW2840KP030010	MRHRW2840KP030035
MRHRW2840KP030011	MRHRW2840KP030036
MRHRW2840KP030012	MRHRW2840KP030037
MRHRW2840KP030013	MRHRW2840KP030038
MRHRW2840KP030014	MRHRW2840KP030039
MRHRW2840KP030015	MRHRW2840KP030040
MRHRW2840KP030016	MRHRW2840KP030041
MRHRW2840KP030017	MRHRW2840KP030042
MRHRW2840KP030019	MRHRW2840KP030043
MRHRW2840KP030020	MRHRW2840KP030044
MRHRW2840KP030021	MRHRW2840KP030045
MRHRW2840KP030022	MRHRW2840KP030046
MRHRW2840KP030023	MRHRW2840KP030047
MRHRW2840KP030024	MRHRW2840KP030048
MRHRW2840KP030025	MRHRW2840KP030049
MRHRW2840KP030026	MRHRW2840KP030050
MRHRW2840KP030027	MRHRW2840KP030052

MRHRW2840KP030053
MRHRW2840KP030054
MRHRW2840KP030055
MRHRW2840KP030056
MRHRW2840KP030057
MRHRW2840KP030060
MRHRW2840KP030061
MRHRW2840KP030062
MRHRW2840KP030063
MRHRW2840KP030064
MRHRW2840KP030067
MRHRW2840KP030068
MRHRW2840KP030069
MRHRW2840KP030070
MRHRW2840KP030071
MRHRW2840KP030072
MRHRW2840KP030073
MRHRW2840KP030074
MRHRW2840KP030075
MRHRW2840KP030076
MRHRW2840KP030077
MRHRW2840KP030079
MRHRW2840KP030080
MRHRW2840KP030081
MRHRW2840KP030082
MRHRW2840KP030083
MRHRW2840KP030084
MRHRW2840KP030085
MRHRW2840KP030086
MRHRW2840KP030087
MRHRW2840KP030088
MRHRW2840KP030089
MRHRW2840KP030090
MRHRW2840KP030091
MRHRW2840KP030092
MRHRW2840KP030093
MRHRW2840KP030094
MRHRW2840KP030095
MRHRW2840KP030096

MRHRW2840KP030097