

安全召回詳情

編號	10001019
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	RX350 / NX300
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換高壓燃油泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因燃油泵的內部組件耐壓能力不足，長時間運作有可能使內部磨損或損毀。若在這情況下，燃油壓力便會集中於燃油泵的焊接部分，繼而產生裂縫並有機會導致燃油洩漏。
修正行動	更換高壓燃油泵
製造日期	RX300 (AGL20) > 2019 年 8 月 27 日 - 2020 年 9 月 14 日 RX300 (AGL25) > 2019 年 8 月 20 日 - 2020 年 3 月 10 日 NX300 > 2019 年 5 月 14 日 - 2020 年 12 月 25 日
回收行動開始日期	2021 年 6 月 7 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 12 月 31 日

1	JTJYARBZX02159254
2	JTJYARBZ602180313
3	JTJYARBZ802174948
4	JTJYARBZ902164400
5	JTJYARBZ702172740
6	JTJYARBZ802163240
7	JTJYARBZ202164870
8	JTJZAMCA502077786
9	JTJZAMCA902072493
10	JTJYARBZ002170666
11	JTJBAMCA302107899
12	JTJBAMCA102090777
13	JTJYARBZ202171947
14	JTJYARBZ502163325
15	JTJBAMCA902106238
16	JTJYARBZ202174685
17	JTJYARBZ002174197
18	JTJZAMCA802085915
19	JTJYARBZ302174873
20	JTJYARBZX02186146

21	JTJYARBZ802182841
22	JTJYARBZ102176461
23	JTJYARBZ902185070
24	JTJBAMCA402089879
25	JTJYARBZ002163216
26	JTJYARBZ002185040
27	JTJYARBZ002188472
28	JTJYARBZ102163693
29	JTJYARBZ102173284
30	JTJYARBZ202164352
31	JTJYARBZ202165436
32	JTJYARBZ202171933
33	JTJYARBZ302163811
34	JTJYARBZ302171519
35	JTJYARBZ502163731
36	JTJYARBZ502164913
37	JTJYARBZ502184191
38	JTJYARBZ602170574
39	JTJYARBZ702176173
40	JTJYARBZ702177873

41	JTJYARBZ802163321
42	JTJYARBZ902163036
43	JTJYARBZ902164378
44	JTJYARBZ902170746
45	JTJYARBZX02159142
46	JTJYARBZX02167550
47	JTJZAMCA102082399
48	JTJZAMCA302072280
49	JTJZAMCA302094263
50	JTJZAMCA502085211
51	JTJZAMCA702072136