

## 安全召回詳情

編號	10001030
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Supra / DB42
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	Supra 3.0 直空泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>據寶馬(引擎製造商)稱，在某些引擎啟動條件下，引擎管理軟件可能會導致制動輔助（制動加力）提供真空的油/真空泵損壞。</p> <p>指定的引擎啟動條件包括</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 快速連續按下引擎啟動/停止按鈕兩次，或</li> <li>2) 在按下引擎啟動/停止按鈕的同時非常短暫地踩下制動踏板。這可能會導致制動輔助功能喪失。</li> </ol> <p>然而，根據豐田對這種情況的評估，在失去制動輔助之前，完全制動輔助功能可用於大約四次完全制動的應用，或大約九次部分制動的應用。而全機械制動（無輔助）不受影響並保持可用。停車距離可能會增加，這可能會增加撞車的風險。</p>
修正行動	更新 ECU 內之軟件
製造日期	2018 年 7 月 31 日 - 2021 年 6 月 21 日
回收行動開始日期	2021 年 8 月 24 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 12 月 31 日

1	WZ1DB42000W023633	14	WZ1DB42030W027479
2	WZ1DB42000W024491	15	WZ1DB42040W020282
3	WZ1DB42000W026161	16	WZ1DB42040W023635
4	WZ1DB42000W029447	17	WZ1DB42040W025059
5	WZ1DB42010W021907	18	WZ1DB42040W027488
6	WZ1DB42010W022622	19	WZ1DB42040W029449
7	WZ1DB42020W024489	20	WZ1DB42050W020825
8	WZ1DB42020W024492	21	WZ1DB42050W021957
9	WZ1DB42020W025044	22	WZ1DB42050W023188
10	WZ1DB42020W027490	23	WZ1DB42050W023191
11	WZ1DB42020W029448	24	WZ1DB42060W021871
12	WZ1DB42030W023979	25	WZ1DB42060W022342
13	WZ1DB42030W025604	26	WZ1DB42060W022583

27	WZ1DB42060W026276
28	WZ1DB42060W027492
29	WZ1DB42070W023967
30	WZ1DB42070W027467
31	WZ1DB42070W027954
32	WZ1DB42070W028876
33	WZ1DB42080W022598
34	WZ1DB42080W023170
35	WZ1DB42080W023637
36	WZ1DB42080W027493
37	WZ1DB42080W029406
38	WZ1DB42090W021539
39	WZ1DB42090W024490
40	WZ1DB42090W026160
41	WZ1DB420X0W021985
42	WZ1DB420X0W022618
43	WZ1DB420X0W023185