

# 安全召回詳情

|              |  |
|--------------|--|
| 編號           | <b>10001079</b>  |
| 製造商          | Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation                                  |
| 車輛類別         | 重型貨車   |
| 型號           | Fuso FV70H, FP74H, FP70H   |
| 代理商 (查詢電話)   | 環宇汽車有限公司 (Tel: 39138818)   |
| 主題           | 拆除拖架迫力燈線路中二極管及加繼電器   |
| 進度           | 進行中  |
| 受影響車輛的底盤號碼   | 見以下表列:   |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 在我們的質量監測過程中，發現裝有拖架的迫力燈電路的二極管因容量不足而燒毀。這將導致拖車側制動燈不亮，並且沒有指示跟隨車輛，因此有發生事故的風險。 |
| 修正行動         | 拆除拖架迫力燈線路中二極管及加繼電器。  |
| 製造日期         | 由 22/ 12/ 2017 至 16/ 02/ 2021  |
| 回收行動開始日期     | 01/ 08/ 2022   |
| 估計回收行動的完成日期  | 01/ 08/ 2025   |

|    |              |
|----|--------------|
| 1  | FV70HJA00003 |
| 2  | FP74HDA00001 |
| 3  | FP74HDA00003 |
| 4  | FV70HJA00036 |
| 5  | FP74HDA00011 |
| 6  | FP74HDA00013 |
| 7  | FV70HJA00106 |
| 8  | FV70HJA00110 |
| 9  | FP74HDA00015 |
| 10 | FP74HDA00017 |
| 11 | FP74HDA00019 |
| 12 | FP74HDA00018 |
| 13 | FP74HDA00020 |
| 14 | FP74HDA00021 |
| 15 | FP74HDA00022 |
| 16 | FP74HDA00023 |
| 17 | FP74HDA00024 |
| 18 | FP74HDA00025 |
| 19 | FP74HDA00026 |
| 20 | FP74HDA00027 |
| 21 | FP70HDA00044 |
| 22 | FP70HDA00045 |
| 23 | FP70HDA00046 |
| 24 | FP70HDA00047 |

|    |              |
|----|--------------|
| 25 | FV70HJA10063 |
| 26 |              |
| 27 |              |
| 28 |              |
| 29 |              |
| 30 |              |
| 31 |              |
| 32 |              |
| 33 |              |
| 34 |              |
| 35 |              |
| 36 |              |
| 37 |              |
| 38 |              |
| 39 |              |
| 40 |              |
| 41 |              |
| 42 |              |
| 43 |              |
| 44 |              |
| 45 |              |
| 46 |              |
| 47 |              |
| 48 |              |

