

安全召回詳情

編號	10001093
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLS/ 167
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	第三排座椅的鎖定裝置 (9391001)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8183）查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	作為持續監測的一部分，我們已確定某些車輛的第三排座位椅背鎖定裝置內彈簧的安裝可能與規格不符。在發生事故時，不能完全排除座位椅背的鎖定功能或可能失效。因此會增加乘客受傷的風險。座位椅背的基本鎖定功能則不受影響。
修正行動	作為預防措施，我們將檢查受影響車輛的第三排座位椅背的鎖定狀況，並根據此檢查的結果在必要時進行更換。
製造日期	2019年9月13日至2022年3月1日
召回行動開始日期	2022年10月24日
估計召回行動的完成日期	2023年12月31日

1	W1N1679561A510535
2	W1N1679561A540538
3	W1N1679561A699726
4	W1N1679561A699736
5	W1N1679571A434653
6	W1N1679591A147515

7	W1N1679591A181480
8	W1N1679591A192889
9	W1N1679591A246572
10	W1N1679591A247433
11	W1N1679591A542179
12	W1N1679591A562792

13	W1N1679591A562806
14	W1N1679591A569784
15	W1N1679591A578198
16	W1N1679591A618303
17	W1N1679591A641506
18	W1N1679591A664001
19	W1N1679591A696962
20	W1N1679591A697128
21	W1N1679591A697317
22	W1N1679591A697474
23	W1N1679592A364811
24	W1N1679592A412293
25	W1N1679592A414791
26	W1N1679592A421522
27	W1N1679592A421531
28	W1N1679592A440205
29	W1N1679592A440213
30	W1N1679592A440225
31	W1N1679592A441615
32	W1N1679592A441623
33	W1N1679592A447297
34	W1N1679592A447312
35	W1N1679592A447324
36	W1N1679592A455315
37	W1N1679592A458638
38	W1N1679592A458644
39	W1N1679592A465247
40	W1N1679592A481785
41	W1N1679592A488220
42	W1N1679592A488235
43	W1N1679592A488247
44	W1N1679592A488258
45	W1N1679592A495612
46	W1N1679592A498173
47	W1N1679592A498189
48	W1N1679592A517695
49	W1N1679592A520991
50	W1N1679592A535972
51	W1N1679592A535980
52	W1N1679592A557846

53	W1N1679592A562077
54	W1N1679592A592891
55	W1N1679592A592905
56	W1N1679592A592921
57	W1N1679592A608033
58	W1N1679592A614486
59	W1N1679592A638514
60	W1N1679892A287107
61	W1N1679892A298353
62	W1N1679892A298853
63	W1N1679892A454087
64	W1N1679892A519729
65	WDC1679591A112726