

安全召回詳情	
編號	10001164
製造商	TESLA
車輛類別	私家車
型號	MODEL 3 / Model Y
代理商 (查詢電話)	3974-0251
主題	當行車電腦重置原廠設置時，有可能令到電動車輛警示聲響系統 (Pedestrian Warning System/PWS) 啞音
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>部份受影響的車輛裝配有微軟生產之資訊娛樂 晶片處理器。及安裝軟件 2023.32 或之後版本。</p> <p>當進行重置原廠設置時，有可能令到電動車輛警示聲響系統啞音(消音)。</p> <p>如電動車輛警示聲響系統出現啞音, 有機會發生碰撞危險。</p> <p>廠方參考編號: SB-24-00-006</p>
修正行動	Tesla 將提供軟件更新修正問題 (2023.44.30.14 或之後)
製造日期	Model 3 2018 年 7 月 30 日至 2022 年 1 月 16 日 Model Y 2020 年 1 月 16 日至 2022 年 2 月 11 日
回收行動開始日期	2024 年 3 月 4 日
估計回收行動的完成日期	2024 年 8 月 31 日

Model 3	
1	LRW3F7EB3MC164066
2	LRW3F7FA6MC166691
3	LRW3F7FA9MC175515
4	LRW3F7EC0MC239699
5	LRW3F7EB9MC247162
6	LRW3F7EB0MC247311
7	LRW3F7FJ0MC283053
8	LRW3F7EB2MC285168

Model Y	
1	LRWYHCFJ5MC121539
2	LRWYHCEK2MC134548
3	LRWYHCEK4MC150993