

安全召回詳情

編號	10001225
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Supra
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司 (Tel: 2880 4988)
主題	更換引擎起動器 (TN8)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在某些情況下，水可能會接觸到起動器內的繼電器，隨著時間的過去，導致內部腐蝕，從而可能會影響繼電器內的電子連接和引擎起動困難。在少數情況下，內部腐蝕還可能導致繼電器短路，並可能令起動器過熱。
修正行動	更換引擎起動器
製造日期	2019 年 2 月至 2019 年 6 月
回收行動開始日期	2025 年 11 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2027 年 12 月 31 日

- 1 WZ1DB22000W022616
- 2 WZ1DB22010W021202
- 3 WZ1DB22070W022385
- 4 WZ1DB220X0W021084