

安全召回詳情	
編號	10001254
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	530e iPerformance, 740e iPerformance, 740Le xDrive iPerformance (G11, G12, G30) 配備 XB1H 引擎
代理商 (查詢電話)	土瓜灣寶馬汽車顧客關係部 (31936688)
主題	更換起動摩打 (0012840600)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	根據廠方檢查，水份可能滲入起動摩打造成氧化，可能使引擎無法再啟動。另外可能發生短路及局部過熱。在發生事故時，會存在起火風險。
修正行動	更換起動摩打
製造日期	15/07/2016 – 12/09/2018
回收行動開始日期	08/07/2026
估計回收行動的完成日期	31/12/2028

1	WBA7D02040B314994
2	WBA7D02050B314812
3	WBA7D02080G510438
4	WBA7J22000G497107
5	WBA7J22010G497472
6	WBA7J22020G497013
7	WBA7J22040G497014
8	WBA7J22040G497031
9	WBA7J22060G497113
10	WBA7J22060G497466
11	WBA7J22090G497381
12	WBA7J220X0B219179
13	WBA7J220X0G497437
14	WBA7J220X0G497468
15	WBA7J220X0G497471
16	WBAJA92000BN71881
17	WBAJA92000BN72853
18	WBAJA92000BN74201
19	WBAJA92010BN71842
20	WBAJA92020BN72658
21	WBAJA92020BN72854

22	WBAJA92030BN71650
23	WBAJA92030BN71714
24	WBAJA92030BN74239
25	WBAJA92030G988530
26	WBAJA92040BN71379
27	WBAJA92050BN72878
28	WBAJA92060BN71741
29	WBAJA92060BN75515
30	WBAJA92060G758707
31	WBAJA92060G988649
32	WBAJA92060G988733
33	WBAJA92060G988747
34	WBAJA92070BN71683
35	WBAJA92070BN71764
36	WBAJA92070G988529
37	WBAJA92070G988627
38	WBAJA92080G988538
39	WBAJA92090BN71796
40	WBAJA92090BN72852
41	WBAJA920X0BN71631
42	WBAJA920X0BN71645
43	WBAJA920X0G988721