

## 安全召回詳情

編號	10000114
製造商	Land Rover
車輛類別	
型號	Discovery Series II/ Defender
代理商 (查詢電話)	Land Rover Hong Kong (Tel:2110 3022)
主題	ABS-System Operation
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	N/A
缺陷簡述及忽略的可能後果	The brake fluid leak may occur from the ABS modulator cover plate caused the braking efficiency is decreased during brake pedal application
修正行動	Replace the ABS modulator cover plate
製造日期	18.01.1999 to 10.12.2003
回收行動開始日期	31/03/2004
回收行動的完成日期	17/07/2012