

## 安全召回詳情

編號	10000248
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車
型號	配特別設備 MD3, MD4 或 MD5 的 Sprinter (906.1##, 906.2##)/906
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	未曾設定極速限制參數 (5494081)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	於監察生產流程和產品質量時發現個別車輛的極速限制沒有在生產時正確編程。極速限制是法定或客戶要求。因為沒有極速限制，車輛可能開到比法定或客戶要求的更高車速。
修正行動	為受影響車輛設定極速限制。
製造日期	2007年2月16日至2007年4月18日
回收行動開始日期	2008年1月23日
估計回收行動的完成日期	2008年12月31日