

安全召回詳情

編號	10000281
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車
型號	配備 MC3 和 MS9 (ATL ²) 選項的 OM 646 柴油機的 Sprinter / 906.#
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988 仁孚澳門維修中心: 2885 0138
主題	更新發動機控制模塊軟件(0191064)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	在個別車輛上發動機可能因為裂了的活塞而損壞。
修正行動	更新發動機控制模塊軟件作為預防措施。
製造日期	2006 年 6 月 12 日至 2007 年 5 月 31 日
回收行動開始日期	2009 年 4 月 2 日
估計回收行動的完成日期	2010 年 4 月 30 日