

## 安全召回詳情

編號	10000302
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車
型號	配備 MC3 和 MS9 及 MR2 選項的 OM 646.986 柴油機的 Sprinter / 906
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	更換油氣分離器，並更新引擎軟件 (0193057)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	在持續質量監督中發現引擎油氣分離器內的毛狀濾芯可能被髒的微粒堵塞。最壞情況下可能引致機油泄漏到引擎倉內的高溫零件上。
修正行動	更換受影響車輛的油氣分離器以作預防措施。並更新引擎軟件。
製造日期	2006 年 6 月 12 日至 2007 年 9 月 19 日
回收行動開始日期	2010 年 2 月 12 日
估計回收行動的完成日期	2011 年 2 月 28 日