

## 安全召回詳情

編號	10000303
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	貨車
型號	配備 OM457 柴油引擎的 Axor / 940 - 944
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	加裝起動馬達保護蓋 (1590069)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	於內部質管時發現 AXOR 貨車的起動馬達內部可能會出現大範圍的氧化，情況視乎起動馬達、起動次數及行駛總里程。結果，位於起動馬達端殼下方的起動馬達線束可能會受損，導致起動馬達線束短路。
修正行動	於受影響車輛的起動馬達端殼上加裝保護蓋防止短路及可能隨之而起的起火危機。
製造日期	2005 年 6 月 13 日至 2005 年 7 月 21 日
回收行動開始日期	2010 年 2 月 17 日
估計回收行動的完成日期	2011 年 2 月 28 日