

安全召回詳情

編號	10000340
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	IS250
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	跟進燃料壓力感應器安裝
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	不適用
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於引擎燃料輸送管上之壓力感應器於安裝時可能出現誤差，長時間後有機會導致壓力感應器與輸送管之間出現滲漏
修正行動	檢查及上緊燃料壓力感應器，如有需要，更換感應器的密封介子
製造日期	IS250: 2007 年 8 月~ 2009 年 2 月
回收行動開始日期	2011 年 1 月 26 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 6 月