

安全召回詳情

編號	10000351
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車/私家車
型號	Vito/Viano
代理商 (查詢電話)	香港仔維修中心: 2552 8298 鰂魚涌維修中心: 2563 4333 紅磡維修中心: 2363 9396 葵涌維修中心: 2427 3355 元朗維修中心: 2473 3171 澳門維修中心: 2885 0138 仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	更換輔助風扇繼電器 (8394089)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	冷氣輔助風扇繼電器可能於不同情況下過熱(例如外間溫度高、引擎溫度高、長時間使用冷氣)可能導致繼電器內部的導電體、焊接點或零件過熱。結果可能產生短路和燒斷保險絲或火損。
修正行動	作為預防措施, 更換受影響車輛的冷氣輔助風扇繼電器。
製造日期	23/04/2008 - 21/10/2010
回收行動開始日期	21/03/2011
估計回收行動的完成日期	31/12/2011

1	WDF63970323459576
2	WDF63970523566879
3	WDF63981323463723
4	WDF63981323465296
5	WDF63981323566988
6	WDF63981323591923
7	WDF63981323601412
8	WDF63981323604816
9	WDF63981323605135
10	WDF63981323609188
11	WDF63970323410888
12	WDF63970323413036
13	WDF63970323436831

14	WDF63970323550528
15	WDF63970523398016
16	WDF63970523459666
17	WDF63970523460210
18	WDF63970523545948
19	WDF63981323375252
20	WDF63981323383167
21	WDF63981323385581
22	WDF63981323401386
23	WDF63981323404655
24	WDF63981323411952
25	WDF63981323411962
26	WDF63981323412311

27	WDF63981323412896
28	WDF63981323415566
29	WDF63981323417326
30	WDF63981323427281
31	WDF63981323427591
32	WDF63981323428417
33	WDF63981323428432
34	WDF63981323428845
35	WDF63981323429403
36	WDF63981323437569
37	WDF63981323440197
38	WDF63981323440249
39	WDF63981323441167
40	WDF63981323441216
41	WDF63981323448446
42	WDF63981323462265
43	WDF63981323464544
44	WDF63981323464922
45	WDF63981323465273
46	WDF63981323473705
47	WDF63981323486359
48	WDF63981323510245
49	WDF63981323560172
50	WDF63981323561028
51	WDF63981323561579
52	WDF63981323567166
53	WDF63981323573328
54	WDF63981323579544