

安全召回詳情

編號	10000354
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	貨車
型號	ACTROS / 930 - 934
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	安裝線束保護套 (1590551)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎控制模块的支架曾擦損線束，在某些情況下會影響車輛電氣系統運作，例如引擎運轉或換檔操作。最壞情況下可能會發生電氣短路。
修正行動	作為預防措施，於引擎控制模块支架上安裝線束保護套防止擦損引擎/變速箱電線束。
製造日期	2009年10月22日至2010年08月24日
回收行動開始日期	2011年7月13日
估計回收行動的完成日期	2011年12月31日