

安全召回詳情

編號	10000401
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	M5 and M6 (F10, F12 及 F13)
代理商 (查詢電話)	31882677
主題	更換機油油泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於機油油泵在生產上有缺陷, 油泵因此有機會發生故障。車輛可能突然失去油壓, 而引擎可能因此而嚴重損壞。
修正行動	更換機油油泵
製造日期	07/2012 – 09/2012
回收行動開始日期	26/09/2012
估計回收行動的完成日期	31/03/2013

1	C967484
2	C967974
3	C967975
4	C968050
5	C968064
6	C968065
7	DX95920
8	DX95941
9	DX95943
10	DX95950
11	DX95960
12	DX95966
13	DX95970
14	DX95979
15	DX95999
16	DX96005