

## 安全召回詳情

編號	10000436
製造商	阿士頓 馬丁
車輛類別	私家車
型號	DB 9, Rapide / VH1 和 V8 Vantage, V12 Zagato / VH2
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (2234 0562)
主題	油門腳掌貢干 - 不正確用料
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	這是因為該油門踏板桿之材料不是由設計規範製造，對這踏板桿可能會引致斷裂。如果該油門桿折斷，節氣門未能準確地回到怠速位置。功能會喪失導致駕駛者未能改變或保持發動機於怠速狀況。
修正行動	必須更換下列受影響的車輛的油門踏板總成組件。
製造日期	2012年5月14日 至 2013年4月10日
回收行動開始日期	2013年5月29日
估計回收行動的完成日期	2013年6月30日