

安全召回詳情

編號	10000481
製造商	阿士頓 馬丁
車輛類別	私家車
型號	DB9 COUPE / DB9 VOLANTE 和 RAPIDE / RAPIDE S
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (2234 0562)
主題	更換變速器控制鈕
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	可能在操作時，傳輸控制按鈕開關在您的車輛儀表盤可能在內部短路, 這是因為它可能在電路板的按鈕開關內部有缺陷. 如果發生這種情況, 在無需任何司機指令輸入變速器可轉換到空擋, 這可能會導致無法驅動並且將無法維持或增加車子的速度. 如果這種情況發生, 不會影響對動力轉向裝置和制動系統. 如果你安全地停車並重新啟動車輛, 驅動器可能恢復正常。
修正行動	我們會免費更換變速箱控制開關(傳輸控制按鈕開關), 使用質量保證的零件以致達到正確的設計規範。
製造日期	2013 年 6 月至 2014 年 7 月
回收行動開始日期	2014 年 7 月 18 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 7 月 17 日