

## 安全召回詳情

編號	<b>10000524</b>
製造商	沃爾沃
車輛類別	中/重型貨車
型號	FM 及 FH
代理商 (查詢電話)	躍達汽車有限公司
主題	更換駕駛艙升舉螺栓
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	駕駛艙下方連接螺栓有可能出現扭力值太高以至被拉長。螺栓有機會破損導致駕駛艙向後倒
修正行動	更換駕駛艙升舉螺栓
製造日期	2014-2015
回收行動開始日期	6-2015
估計回收行動的完成日期	12-2015

1	<b>YV2X1F1A1EA769362</b>
2	<b>YV2RG20C2EA769390</b>
3	<b>YV2X1E1C2EA769396</b>
4	<b>YV2X1F1F9EA769654</b>
5	<b>YV2X1E1C6FA770259</b>
6	<b>YV2X1E1CXFA770720</b>
7	<b>YV2X1E1C5FA771161</b>
8	<b>YV2X1F1A0FA772013</b>
9	<b>YV2X1F1A2FA772031</b>
10	<b>YV2X1F1A7FA772235</b>
11	<b>YV2X1F1G5FA772254</b>
12	<b>YV2XG20G1FA775113</b>
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	