

安全召回詳情

編號	10000553
製造商	日野
車輛類別	輕型及中型貨車
型號	"300 系列混能貨車 輕型貨車： XKU640R-HKUMS3, XKU710R-HKUQSQ3, XKU710R-HKUQS3, XKU720R-HKUQS3 中型貨車： XKU720R-HKUTS3, XKU730R-HKUTS3"
代理商 (查詢電話)	2820 5000
主題	更換日野 300 系列混能貨車 AMT 波箱 ACU 摩打及更新電腦(ECU)控制軟件
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>(1) 由於電線佈局不正確，密封墊圈可能變形，並導致水進入 AMT 變速器的自動離合器 (ACU) 驅動馬達內。可能會妨礙驅動馬達電刷操作。</p> <p>(2) 由於控制軟件的編程問題，如果車輛起動和停止頻繁，有可能令 ACU 驅動馬達電刷過早磨損，並導致的警告燈點亮。嚴重者，離合器可能會變得無法使用。</p>
修正行動	按照廠方指引為客戶更換有關的 ACU 摩打 及 更新車輛 ACU 的電腦 (ECU) 控制軟件。
製造日期	2013 年 2 月至 2015 年 2 月
回收行動開始日期	2015 年 10 月
估計回收行動的完成日期	2015 年 12 月

1	JHHBNS3F60K001001
2	JHHUNS1H10K001047
3	JHHUNS1H50K001049
4	JHHUNS1H10K001050
5	JHHUNS1H30K001051
6	JHHUNS1H50K001052
7	JHHUNS1H70K001053
8	JHHUNS3H40K001086
9	JHHUNS3H40K001119

10	JHHUNS3H10K001238
11	JHHUNS3H40K001248
12	JHHUNS3H20K001250
13	JHHYNS2H10K001064
14	JHHYNS3H60K001074
15	JHHYNS3H80K001075
16	JHHYNS3HX0K001076
17	JHHYNS2HX0K001077
18	JHHYNS2H10K001078

19	JHHYNS2H30K001079
20	JHHYNS2H10K001081
21	JHHYNS2H40K001088
22	JHHZNS2H40K001001
23	JHHZNS2H60K001002
24	JHHZNS2H80K001003
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	

59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	