

安全召回詳情

編號	10000808
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	S-Class / 222
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚鰂魚涌維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	檢查後置預保險絲箱，必要時更換（5497631）
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	位於受影響車輛行李箱中的預保險絲箱內固定配電排的兩粒螺母可能沒有安裝上。 這可能會增加配電排之間的過渡電阻，從而產生的火災危險。此外，配電排接電中斷可能導致功能故障。發動機，皮帶功能和儀表組的運行亦可能受損，這可能增加事故的危險，並且發生事故時可能受傷的風險。
修正行動	檢查受影響車輛上的後置預保險絲箱作為預防措施，必要時進行更換。
製造日期	2017 年 9 月 7 日至 2017 年 11 月 9 日
回收行動開始日期	2018 年 8 月 9 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月 31 日

1	WDD2221622A362802	6	WDD2221622A366604
2	WDD2221622A363123	7	WDD2221622A366895
3	WDD2221622A365296	8	WDD2221622A367023
4	WDD2221622A365448	9	WDD2221622A367128
5	WDD2221622A365930	10	WDD2221622A367561

11	WDD2221622A367905
12	WDD2221622A368041
13	WDD2221622A368400
14	WDD2221622A369081
15	WDD2221622A369119
16	WDD2221622A369194
17	WDD2221622A369305
18	WDD2221622A369365
19	WDD2221622A369415
20	WDD2221622A369419
21	WDD2221622A369663
22	WDD2221622A369665
23	WDD2221622A370168
24	WDD2221622A370565
25	WDD2221622A370664
26	WDD2221622A371527
27	WDD2221622A374529
28	WDD2221622A374660
29	WDD2221622A374730
30	WDD2221622A374817
31	WDD2221622A374855
32	WDD2221622A374965
33	WDD2221622A375065
34	WDD2221622A375233
35	WDD2221622A378314
36	WDD2221622A378715
37	WDD2221622A379788
38	WDD2229802A367491
39	WDD2229802A373450
40	WDD2229832A367282
41	WDD2229832A367325
42	WDD2229832A367355
43	WDD2229832A370649
44	WDD2229832A370855
45	WDD2229832A371009
46	WDD2229832A371090
47	WDD2229832A371093
48	WDD2229832A371301
49	WDD2229832A371333
50	WDD2229832A371459

51	WDD2229832A371699
52	WDD2229832A373511
53	WDD2229832A375275
54	WDD2229832A378781
55	WDD2229832A378834
56	WDD2229832A379525
57	WDD2229832A379536