

安全召回詳情

編號	10000880
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	CLA, A-Class / 118, 177
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	司機安全氣袋的螺紋連接 (9192105)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛中用於固定安全氣袋的四個鎖緊螺母可能沒有擰入。萬一發生安全氣袋打開，安全氣袋自身可能會從其底板脫離，並高速進入車輛內部。 結果，不能確保安全氣袋的約束效果，並且可能增加乘員受傷的風險。
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛中的司機安全氣袋，並在必要時進行更換。
製造日期	2018 年 12 月 29 日至 2019 年 9 月 16 日
回收行動開始日期	2019 年 10 月 8 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 12 月 31 日