

安全召回詳情

編號	10001041
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	E 200，GLC 300 4MATIC / 213，253
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	安全氣囊壓力傳感器扣子（ 9193112 ）
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	在不能完全排除的情況下，側面碰撞傳感器的接口可能會在車輛使用壽命內分離。這將導致當發生側面碰撞時延遲激活約束系統，從而可能會降低約束效果。
修正行動	作為預防措施，我們將檢查受影響車輛的車門側部碰撞傳感器，並在必要時更換。
製造日期	2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 7 日
回收行動開始日期	2021 年 8 月 9 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 12 月 31 日

1	W1K2130802A875402
2	W1K2130802A875416
3	W1K2130802A875441
4	W1K2130802A875453
5	W1K2130802A875467
6	W1K2130802A875481
7	W1K2130802A875497

8	W1K2130802A875529
9	W1K2130802A875538
10	W1K2130802A875547
11	W1N2533842F855980
12	W1N2533842F856284
13	W1N2533842F857118
14	W1N2533842F857366

15	W1N2533842F857485
16	W1N2539842F855902
17	W1N2539842F855957
18	W1N2539842F856097
19	W1N2539842F856883
20	W1N2539842F857557
21	W1N2539842F857953
22	W1K2130802A875402