

## 安全召回詳情

編號	10000147
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Celica / MR2
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	檢查 / 更換剎車總泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	如清洗引擎室時使用溶劑或清潔劑，有可能令剎車總泵油封被侵蝕。
修正行動	檢查 / 更換剎車總泵
製造日期	Celica: 1999 年 7 月 ~ 2000 年 6 月 MR2: 2000 年 1 月 ~ 2000 年 6 月
回收行動開始日期	2004 年 11 月
估計回收行動的完成日期	2011 年 12 月

1	JTDDY32T200002786
2	JTDDY32T300001095
3	JTDDY32T400003552
4	JTDDY32T600001236
5	JTDFR320100014407
6	JTDFR320200014206
7	JTDFR320200019163
8	JTDFR320200021219
9	JTDFR320300014103
10	JTDFR320300016689
11	JTDFR320400014529
12	JTDFR320400016555
13	JTDFR320800012475
14	JTDFR320800016588
15	JTDFR320900014218